This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



@ Gebrauchsmuster

U 1

- (11) Rollennummer G 86 06 212.3
- (51) Hauptklasse HO1B 13/14
- (22) Anmeldetag 94.03.86
- (47) Eintragungstag 02.07.87
- (43) Bekanntmachung im Patentblatt 13.08.87
- (54) Bezeichnung des Gegenstandes Dichtung für ein mit Druckwasser beaufschlagtes Kuhlrohr
- (71) Name und Wohnsitz des Inhabers Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

FP00-0006 -00€P-ST= 04. 5.18 SEARCH REPORT Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München Unser Zeichen VPA 86 G 4011 DE

5 Dichtung für ein mit Druckwasser beaufschlagtes Kühlrohr

Die Neuerung bezieht sich auf eine Dichtung aus weichem Kunststoff für ein mit Druckwasser beaufschlagtes Kühlrohr für Kabel o. dgl., deren Kabelmantel durch Extrusion 10 aufgebracht wird.

Für die Längswasserdichtigkeit von gefüllten Nachrichtenkabeln ist es notwendig, daß der Kabelmantel die gefüllte Seele ohne Spalt zwischen Seele und Mantel eng umschließt. 15 Bei Schichtenmantel-Konstruktionen stellt sich das Problem verschärft dar, weil das um die gefüllte Seele geformte Metallband zurückfedern und so zur Spaltbildung zwischen Seele und Mantel führen kann.

Nach dem Verkleben des Schichtenmantels bildet er zusammen mit dem Außenmantel ein starres Gerüst, so daß durch oas Schrumpfen der im allgemeinen warm eingebrachten Füllmasse infolge der Abkühlung nach dem Ummanteln des Kabels Hohlräume in der Kabelseele zurückbleiben.

Durch den Einsatz kompressibler Füllmassen, wie sie z. B. in der DE-PS 31 50 909 beschrieben sind, erreicht man besonders gute Dichtungsergebnisse, wenn die mit solchen Massen gefüllten Seelen durch Druckbeaufschlagung hei der Ummantelung komprimiert werden. Bei der Kompression verringert sich der Durchmesser der Seele unter dem Metallband. Es hat sich aber gezeigt, daß sich das Metallband nicht mit einfachen Mitteln, wie z. B. konischen Führungsnippeln, in ausreichender Weise unbeschädigt zu einem Zylinder ausreichend kleinen Durchmessers formen läßt; es kann zu Knickungen des Metallbandes und damit zu

Beulungen an der Außenmanteloberfläche kommen. Aus diesem

Gre 3 Un / 04.03.1986

- 2 - VPA 86 G 4011 DE
Grunde ist es notwendig, bei der Metallbandformung die Seele
je nach Kompresibilität von Füllmasse und Aderisolierung
mehr oder weniger stark vorzukomprimieren und diesen Zustand
unmittelbar bis zum Aufbringen des Außenmantels auf das
5 geformte Metallband aufrechtzuerhalten.

Daher wird in der deutschen Patentanmeldung P 35 44 888.1 vorgeschlagen, die letzte Stufe des Aufbringens des Schichtenmantels, die Schlußformung und das Verdichten im Spritzwerkzeug für die Mantelextrusion und daß die Abkühlung des extrudierten Mantels unter Druck durchzuführen. Das setzt ein gegenüber dem Kabel gut abgedichtetes Druckkühlrohr voraus.

In der Praxis hat man bisher für die Abdichtung eine geschlitzte Scheibe aus weichem Kunststoff verwendet, die ein dem zu behandelnden Kabel entsprechendes zentrales Loch hatte und die gegen das Ende des Kühlrohres gepreßt wurde. Die Handhabung einer solchen Scheibe ist jedoch umständlich, und außerdem führte die Reibung zwischen Kunststoffscheibe und Kabelmantel bei dem noch sehr weichen Mantelmaterial schon bei geringsten Berührungen oft zum Aufreißen. Wenn man - um die vorgenannten Fehler auszuschalten - den Lochdurchmesser der Scheibe größer wählte, war der Leckverlust zu groß, so daß sich kein hinreichender Druck aufbauen konnte.

Der Neuerung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Dichtnippel anzugeben, der die vorerwähnten Nachteile nicht aufweist. Zu diesem Zweck wird gemäß der Neuerung vorge30 schlagen, daß die rechteckige, der Größe des Kühlrohrflansches angepaßte Dichtung in ihrer Mitte eine für den Durchtritt des Kabels vorgesehene nippelförmige Öffnung hat, die einen sich in Kabellaufrichtung verengenden Ringspalt zwischen Nippel und Kabelmantel aufweist.



Auf diese Weise wird das austretende Kabel vom Kühlwasser zentriert und durch den sich verengenden Spalt und die Menge des austretenden Wassers derart begrenzt, daß ein bestimmter Betriebsdruck des Kühlwassers im Rohr aufrechterhalten 5 werden kann.

Die sich in Abzugsrichtung konisch verengenden Kabeleinläufe der Dichtnippel verformen sich zu Dichtlippen, wenn sich durch fehlende Druckbeaufschlagung der Kabeldurchmesser vergrößert. Das gleiche gilt auch für den Fall, wenn während der Fertigung zu viel Füllmasse in die Kabelseele eingebracht wird. Durch den geringen radialen Andruck der Dichtlippen auf den noch weichen Kabelmantel ist die Reibung so vernachlässigbar klein, daß der Kabelmantel nicht beschädigt wird.

In Ausgestaltung der Neuerung ist die Dichtung in an sich bekannter Weise in zwei etwa gleich große Teile geteilt, wobei die Teilungsebene die Durchtrittsöffnung für das Kabel
schneidet. Dabei empfiehlt es sich, daß die Teilungsebene gegenüber der Senkrechten auf die rechteckige Fläche der Dichtung geneigt ist.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn man den beiden Dichtungs-25 teilen eine Zwangsführung zuordnet.

Die Wirkung der Dichtung kann dadurch erhöht werden, wenn man mehrere Dichtungen hintereinander anordnet.

- Die Neuerung wird anhand von in der Zeichnung dargestellten und nachfolgend näher beschriebenen Ausführungsbeispielen im einzelnen erläutert. In der Zeichnung zeigt:
 - Fig. l schematisch die Ausbildung einer Dichtung im Austrittsbereich des Kabels aus einem Kühlrohr,
- 35 Fig. 2 in Form einer schematischen Draufsicht die Ausgestaltung dieser Dichtung,

- 4 - VPA 86 G 4011 DE

- Fig. 3 schematisch mehrere hintereinander angeordnete Dichtungen,
- Fig. 4 eine Draufsicht des Endstückes eines Kühlrohres mit anschließender Dichtung (im geschlossenen Zustand),
- 5 Fig. 5 die zu Fig. 4 analoge Darstellung einer geöffneten Dichtung und
 - Fig. 6 eine Ansicht der beiden Dichtungshälften (leicht geöffneter Zustand).
- Auf das in Fig. 1 dargestellte Kabel 7 ist gerade in einem Extruder der Kunststoffaußenmantel aufgebracht worden. Die Kunststoffschicht wird in einem nicht dargestellten Kühlrohr mit Wasser unter Druck (z. B. 1,5 bis 3,0 bar) abgekühlt. Die Figur zeigt die Gestaltung der Dichtung 10, die aus
- einer Scheibe aus weichelastischem Kunststoff oder Gummi besteht und eine nippelförmige zentrale Öffnung 16 für den Austritt des Kabels aufweist. Die nippelförmige Öffnung ist dabei so gestaltet, daß sie einen sich in Kabellaufrichtung (Pfeil 19) verengenden Ringspalt 17 zwischen Nippel und
- ,20 Kabelmartel besitzt.

Fig. 2 zeigt eine praktische Ausführungsmöglichkeit einer solchen Dichtung 10. Die Dichtung 10 liegt dabei an einem Flansch 9 eines Kühlrohres 8 an und ist in zwei etwa gleich große Teile 11, 12 geteilt, wobei deren Teilungsebene 13 die Öffnung 16 für das Kabel 7 schneidet. Beide Dichtungsteile sind vor dem Flansch 9 schwenkbar gelagert.

Eine Erhöhung der Abdichtungswirkung wird durch das
30 Hintereinandersetzen (Fig. 3) von mehreren Dichtungen 10
(10a, 10b) erzielt. Dabei verwirbelt das Leckwasser
hinter der ersten Dichtung 10a im konischen Kabeleinlauf
der zweiten Dichtung 10b, wodurch eine abdichtende Turbulenz
entsteht.

- 5 -VPA 66 G 4011 DE Fig. 4 zeigt in Form einer Draufsicht die konstruktive Gestaltung einer derartigen Dichtung. Dabei werden zur Erhöhung der Dichtwirkung zwei hintereinander liegende Dichtungen 10a und 10b verwendet. Beide Dichtungen sind jeweils geteilt, wobei die Teilungsebene 13 gegenüber der Senkrachten auf die rechteckige Fläche der Dichtung geneigt ist, so daß die Berührungsflächen beider Dichtungsteile etwa zahnförmig ausgebildet sind und im geschlossenen Zustand inginandergreifen. Beide Dichtungen sind auf den entspre-10 chenden Teilen einer Tragplatte 17 bzw. 18 befestigt, die schwenkbar an eine Druckplatte 19 angelenkt sind. Diese Druckplatte wird von Druckstempeln 26 beaufschlagt, die aus Pneumatikzylindern 27 ausgefahren werden können. Eine analoge Darstellung bei halb geöffneter Dichtung findet sich 15 in Fig. 5.

Schließlich zeigt Fig. 6 die Ansicht beider Dichtungsteile 11 und 12 (wieder leicht geöffnet). An der Unterseite beider Teile sind Führungsbolzen 21 bzw. 22 angeordnet, die 20 in einem Führungsschlitten 25 zwangsgeführt werden, wcbei der Schlitten sich beim Schließvorgang auf den Flansch 9 des Kühlrohres zu bewegt.

6 Figuren
Ansprüche

THE PROPERTY OF A PARTY OF A PART



Neue Schutzansprüche 1 bis 4 (ersetzen die bisherigen Ansprüche 1 bis 5) Unser Zeichen VPA 86 G 4011 DE Aktenzeichen G 86 06 212.3

Dichtung aus weichem Kunststoff für ein mit Druck-wasser beaufschlagtes Kühlrohr für Kabel o. dgl., deren Kabelmantel durch Extrusion aufgebracht wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die rechteckige, der Größe des Kühlrohrflansches (9) angepaßte Dichtung (10) in ihrer Mitte eine für den Durchtritt des Kabels (7) vorgesehene nippelförmige Öffnung (16) hat, die einen sich in Kabellaufrichtung (Pfeil 19) verengenden Ringspalt zwischen Nippel und Kabelmantel aufweist.

Dichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Dichtung (10) in an
sich bekannter Weise in zwei etwa gleich große Teile (11,
12) geteilt ist, wobei die Teilungsebene (13) die Durchtrittsöffnung (16) für das Kabel (7) schneidet.

Dichtung nach Anspruch 2, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Teilungsebene (13)
gegenüber der Senkrechten auf die rechteckige Fläche der
 Dichtung geneigt ist.

4. Dichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß den beiden Dichtungsteilen (11, 12) eine Zwangsführung (21, 22, 25) zugeordnet 25 ist.

Gre 3 Un / 22.04.1986





86 G 4011




FIG 1




FIG 2






FIG 3


8806...2






86 G 4011







THIS PAGE BLANK (USPTO)